


# Вътрешно!

## Промяна на водния затвор в Душ-канала HL50

- При телата на душ-каналите HL50F.0 и HL50W.0 (Строителна дълбочина 110мм) се променя водния затвор (виж снимката долу) – Артикулният номер на резервната част остава непроменена (HL050.5EN).
- Изменението се отнася само за водния затвор, сифонното тяло остава непроменено.
- Дата: промяната ще се извърши до края на 2017



- При телата на обичайните тела на душ-каналите (HL50FF.0 респ. HL50FU.0 и HL50WF.0 респ. HL50WU.0) остават сифонните части непроменени.